



Automobiles and
Light Commercial Vehicles



Torino, 30 novembre 2009

CAMPAGNA 5428 - Campagna di Richiamo
Modello Fiat Grande Punto Racing con mot. 1.4 Bz 16V Fase 4 - mercato Grecia
- tubazione di scarico

Su 6 vetture Fiat Grande Punto Racing con motorizzazione 1.4 Bz 16V Fase 4 i cui telai sono riportati in allegato (all.1), è necessario provvedere alla sostituzione della tubazione di scarico in quanto non conforme.

Ad oggi nessuna vettura risulta consegnata al Cliente Finale.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna, operando secondo il ciclo riportato in allegato (all. 2), in modo da aggiornare l'intero parco.

All.ti

**Modello Fiat GRANDE PUNTO Racing 1.4 16v fase 4
Tubazione di scarico**

Telaio	Mercato
0605410	Grecia
0605420	Grecia
1594359	Grecia
1594727	Grecia
1594772	Grecia
1594919	Grecia



COMMESSA 5428

Campagna di Richiamo



COMPONENTE	Tubazione di scarico		
ANOMALIA	Mancata conformità		
VERSIONE	GRANDE PUNTO Racing 1.4 16v fase 4		
PARCO VEICOLI INTERESSATI	<p>tutti i veicoli i cui numeri di telaio saranno presenti a sigi. (telai singoli: 0605410, 0605420, 1594359, 1594727, 1594772, 1594919)</p> <p>veicoli a voi assegnati: fare riferimento all'archivio telai soggetti a campagna presente sul vostro pc.</p>		
CAUSA TECNICA	Processo di montaggio		
RELEASE N°	0		
MATERIALE	denominazione:	part:	qtà:
	Tratto centrale tubazione	51813685	1
	Tratto posteriore tubazione	51788835	1
	Collare di giunzione	46756612	1
ATTREZZATURA SPECIFICA	-		
MODALITÀ D'INSERIMENTO ORDINE EPLUS	-		
TRATTAMENTO ECONOMICO	spesa:	commessa:	intervento: tempo:
MANO D'OPERA E MATERIALE	A01	5428	A 0.80
SPESE VARIE (POSTALI, ETC.)	A10	5428	- -
INTERVENTI IN PRODUZIONE	Garantito il montaggio di particolari conformi		
IDENTIFICAZIONE INTERVENTO IN RETE	<p>Presenza collare di giunzione e numeri di particolare (vedere ricambi) stampigliati sui tratti centrale e posteriore</p> <p>E' necessario intervenire tassativamente in preconsegna, in modo da aggiornare l'intero parco.</p>		

CICLO DI INTERVENTO

Operando sulla parte inferiore della vettura eseguire le seguenti operazioni:

- Sostituire il tratto centrale e quello posteriore della tubazione di scarico con part. 51813685 e part. 51788835 utilizzando il collare di giunzione 46756612 come descritto nelle operazioni 1076B20 e 1076B40

Gestione Tolto D'opera

Richiesta Rientro Pezzi

NO

