

FIAT GROUP Automobiles S.p.A.
Quality - P.S. & Safety
C.so Agnelli 220
10135 Torino
P. 071/07

Torino, 06 Febbraio 2007

Spett.le **AFFILIAZIONI ESTERE FIAT AUTO/
ITALY MARKET**
c.a **Responsabili Assistenza Tecnica**

 C.S.O. Importers
c.a. **Ing. Pavesio**

Commessa 5148

Modello Fiat GRANDE PUNTO 1.3 Mjet 90 CV con DPF
- centralina controllo motore

Sulle 789 vetture Fiat Grande Punto 1.3 Mjet 90 CV con DPF (filtro antiparticolato), i cui telai sono compresi negli intervalli da 201173 a 214156 e da 1181016 a 1192655, più i telai singoli 200150 e 1174607 è stata definita una soluzione assistenziale per l'aggiornamento del software della centralina controllo motore, finalizzata al miglioramento dei parametri del ciclo di rigenerazione del DPF.

Si rende pertanto necessario intervenire, secondo il ciclo riportato in allegato (all.1), tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock e contattando telefonicamente i Clienti per le vetture già circolanti, in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi trasmettiamo inoltre le modalità da seguire per la pratica attuazione in Rete dell'intervento (vedi allegato 2).

Cordiali saluti

All.ti

A. Milizia

Allegato 1

**FIAT GROUP Automobiles S.P.A.
QUALITY – Technical Service**

MODELLO / VERSIONE:..... FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJET 90CV

COMPONENTE:..... Software centralina iniezione

ANOMALIA:..... Parametri software

INCONVENIENTE DA PREVENIRE:

Accensione spia DPF

CAUSA TECNICA:

Tipologia del Software

INTERVENTI IN PRODUZIONE:

Garantito il montaggio di centraline con nuovo Software

MODALITA' DI INTERVENTO

INTERVENTO PREVENTIVO:

Riprogrammare la centralina con CD FLASH 5.0

CICLO DI INTERVENTO

Eeguire l'aggiornamento dei software utilizzando l'EXAMINER aggiornato alla Release 7.00 con CD FLASH 5.0

Si ricorda che per la corretta riprogrammazione la batteria della vettura deve essere completamente carica.

IDENTIFICAZIONE INTERVENTO:

Segno di vernice bianca sulla centralina iniezione in prossimità dei connettori multipli

REPERIBILITA' RICAMBI

CD FLASH 5.0 part. 1806579000 Qt. 1

TEMPO INTERVENTO

Intervento A : Tempo di MO = 0.20 (riprogrammazione SW centralina con CD FLASH 5.0)

GESTIONE MATERIALE TOLTO D' OPERA

NESSUNA

Allegato 2

Commessa 5148

Modello Fiat GRANDE PUNTO 1.3 Mjet 90 CV con DPF - centralina controllo motore

RIEPILOGO MODALITA' OPERATIVE

a) Parco globale veicoli interessati all'intervento

Sono interessati al risanamento tutti i veicoli i cui numeri di telaio saranno presenti a SIGI all'attivazione della campagna.

b) Individuazione veicoli interessati

- veicoli a voi assegnati - fare riferimento all'archivio telai soggetti a campagna presente sul Vostro PC

- veicoli in transito

- Prima di eseguire l'intervento verificare :

- 1) con "inquiry Sigi " se il telaio è soggetto a campagna;
- 2) presenza di eventuali segni di identificazione a conferma che il risanamento è già stato eseguito

c) Materiale necessario

CD FLASH 5.0

part. 1806579000 Qt. 1

d) Trattamento economico

Le spese che sosterrete relativamente a:

- mano d'opera secondo il tempo indicato nel ciclo allegato

- spese varie (telefono , postali ect.) dovranno essere addebitate sulla commessa

5148 utilizzando la normale Segnalazione Reclamo imputando i costi alle voci di spesa :

A 01 = Mano d'opera

A 10 = Spese varie