

Fiat Auto S.p.A.
Quality - P.S. & Safety
C.so Agnelli 220
10135 Torino
P. 032/07

Torino, 23 Gennaio 2007

Spett.le **FIAT AUTO JAPAN**
c.a **Responsabili Assistenza Tecnica**

Commessa 5168

**Modello Fiat GRANDE PUNTO 1.4 8V con cambio Dual-Logic - Mercato Giappone
- cambio di velocità**

Sulle 285 vetture Fiat Grande Punto mercato Giappone con motorizzazione 1.4 Bz 8V dotate di cambio Dual-Logic i cui telai riportati in allegato (all.1), sono compresi negli intervalli da 154734 a 190040 e da 1135381 a 1181313, in alcuni casi potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti della centralina controllo cambio, con conseguente impossibilità di selezione marce e mancato avviamento del motore.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per le vetture ancora in stock, e contattando telefonicamente i Clienti per i veicoli già consegnati, riprogrammando la centralina controllo cambio secondo il ciclo riportato in allegato (all.2), in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi trasmettiamo inoltre le modalità da seguire per la pratica attuazione in Rete dell'intervento (vedi allegato 3).

Cordiali saluti

A. Milizia

All.ti

Allegato 1**Modello Fiat GRANDE PUNTO 1.4 8V con cambio Dual-Logic - Mercato Giappone**
Cambio di velocità

| TELAIO |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 154734 | 158510 | 164231 | 184553 | 1137041 | 1140153 | 1156994 | 1164360 |
| 154780 | 158882 | 164238 | 184756 | 1137096 | 1140155 | 1157029 | 1164419 |
| 154965 | 158914 | 164294 | 185125 | 1137160 | 1140157 | 1157199 | 1164688 |
| 154976 | 158928 | 164398 | 185130 | 1137204 | 1140158 | 1157218 | 1164702 |
| 155364 | 159159 | 164548 | 185293 | 1137258 | 1140163 | 1161511 | 1164730 |
| 155494 | 159214 | 164819 | 185367 | 1137374 | 1140176 | 1161669 | 1164742 |
| 155506 | 159271 | 164828 | 185375 | 1137438 | 1140180 | 1161706 | 1164777 |
| 155514 | 159341 | 164948 | 185449 | 1137463 | 1140531 | 1161749 | 1164789 |
| 155573 | 159809 | 165058 | 185622 | 1137475 | 1140537 | 1161774 | 1164802 |
| 155605 | 159877 | 165143 | 185963 | 1137796 | 1140545 | 1161988 | 1164854 |
| 155626 | 159891 | 165149 | 186028 | 1137998 | 1140547 | 1162077 | 1165286 |
| 155846 | 160063 | 165233 | 186159 | 1138155 | 1140699 | 1162095 | 1165654 |
| 155921 | 160604 | 165486 | 186298 | 1138161 | 1140960 | 1162098 | 1166320 |
| 156412 | 160722 | 165577 | 186456 | 1138257 | 1141192 | 1162384 | 1169347 |
| 156578 | 161037 | 165798 | 186472 | 1138329 | 1141194 | 1162398 | 1169560 |
| 156685 | 161240 | 173252 | 186504 | 1138366 | 1141202 | 1162416 | 1169706 |
| 156764 | 161267 | 173369 | 189732 | 1138490 | 1141203 | 1162448 | 1169761 |
| 156773 | 161389 | 173653 | 190040 | 1138511 | 1141326 | 1162463 | 1169811 |
| 157044 | 161864 | 173716 | 1135381 | 1138573 | 1141357 | 1162900 | 1170612 |
| 157163 | 161903 | 173926 | 1135615 | 1138591 | 1141391 | 1162963 | 1171079 |
| 157309 | 161906 | 173978 | 1135741 | 1138624 | 1141407 | 1163021 | 1171238 |
| 157315 | 162017 | 174001 | 1135845 | 1138898 | 1141486 | 1163057 | 1171349 |
| 157470 | 162048 | 177332 | 1135879 | 1138902 | 1141496 | 1163157 | 1172430 |
| 157472 | 162074 | 179265 | 1136172 | 1138927 | 1141502 | 1163277 | 1178850 |
| 157480 | 162146 | 179276 | 1136178 | 1138951 | 1142894 | 1163290 | 1181180 |
| 157484 | 162232 | 181249 | 1136179 | 1139033 | 1142913 | 1163455 | 1181313 |
| 157521 | 162253 | 181502 | 1136238 | 1139465 | 1142972 | 1163596 | |
| 157530 | 162443 | 181937 | 1136258 | 1139528 | 1151476 | 1163696 | |
| 157660 | 162511 | 182119 | 1136263 | 1139538 | 1153023 | 1163785 | |
| 157692 | 162596 | 182170 | 1136280 | 1139634 | 1153087 | 1163825 | |
| 157757 | 162857 | 182171 | 1136302 | 1139703 | 1153088 | 1163936 | |
| 157940 | 163360 | 182262 | 1136309 | 1139745 | 1153604 | 1163950 | |
| 158152 | 163592 | 182279 | 1136311 | 1139746 | 1153726 | 1164026 | |
| 158200 | 163675 | 182314 | 1136369 | 1139749 | 1153782 | 1164044 | |
| 158273 | 163753 | 183967 | 1136559 | 1139950 | 1156609 | 1164113 | |
| 158409 | 163837 | 184262 | 1136653 | 1139999 | 1156634 | 1164315 | |
| 158415 | 164032 | 184445 | 1136756 | 1140027 | 1156724 | 1164347 | |

**FIAT AUTO S.P.A.
QUALITY – Technical Service**

MODELLO / VERSIONE:..... FIAT GRANDE PUNTO 1.4 8v
COMPONENTE:..... Centralina cambio DUALOGIC
ANOMALIA:..... Parametri software

INCONVENIENTE DA PREVENIRE:

Blocco marce e mancato ripartenza motore

CAUSA TECNICA:

Parametri software centralina

INTERVENTI IN PRODUZIONE:

Adozione Software aggiornato

MODALITA' DI INTERVENTO

INTERVENTO PREVENTIVO:

Riprogrammare la centralina con CD FLASH 5.0

CICLO DI INTERVENTO

Eseguire l'aggiornamento dei software utilizzando l'EXAMINER aggiornato alla Release 7.00 con CD FLASH 5.0.

Si ricorda che per la corretta riprogrammazione la batteria della vettura deve essere completamente carica.

NOTA: Se si rileva la impossibilità di visualizzare sull'Examiner la stringa Marelli SELESPEED CFC328 ed al posto della stessa vengono visualizzati dei numeri preceduti da %% è possibile superare il problema come segue:

A) POTENDO COLLEGARSI ad ExaminerWeb


Scaricare il CD FLASH 5.00.1 (01/2007)

B) NON POTENDO COLLEGARSI ad ExaminerWeb

E' possibile selezionare la stringa correttamente digitando %%52000293

IDENTIFICAZIONE INTERVENTO:

Segno di vernice bianca sulla parte superiore del ricoprimento centralina cambio.



REPERIBILITA' RICAMBI

CD FLASH 5.0 part. 1806579000 Qt. 1

TEMPO INTERVENTO

Intervento A: Riprogrammazione la centralina con CD FLASH 5.0..... **Tempo M.O. 0.20**

GESTIONE MATERIALE TOLTO D' OPERA

NESSUNA

Allegato 3

Commessa 5168

Modello Fiat GRANDE PUNTO 1.4 8V con cambio Dual-Logic - Mercato Giappone
- cambio di velocità

RIEPILOGO MODALITA' OPERATIVE

a) Parco globale veicoli interessati all'intervento

Sono interessati al risanamento tutti i veicoli i cui numeri di telaio saranno presenti a SIGI all'attivazione della campagna.

b) Individuazione veicoli interessati

- veicoli a voi assegnati - fare riferimento all'archivio telai soggetti a campagna presente sul Vostro PC

- veicoli in transito

- Prima di eseguire l'intervento verificare :

- 1) con "inquiry Sigi " se il telaio è soggetto a campagna;
- 2) presenza di eventuali segni di identificazione a conferma che il risanamento è già stato eseguito

c) Materiale necessario

CD FLASH 5.0 part. **1806579000** Qt. 1

Il materiale soprariportato sarà fornito dalla Ricambi dietro Vostro specifico ordine.

d) Trattamento economico

Le spese che sosterrete relativamente a:

- mano d'opera secondo il tempo indicato nel ciclo allegato

- spese varie (telefono , postali ect.) dovranno essere addebitate sulla commessa **5168** utilizzando la normale Segnalazione Reclamo imputando i costi alle voci di spesa :

A 01 = Mano d'opera

A 10 = Spese varie