



Automobiles and
Light Commercial Vehicles



Torino, 10 dicembre 2008

CAMPAGNA 5351 - Campagna di Servizio
Modello Fiat Grande Punto e Grande Punto Van T.T.
- allineamento proxi

Su 455 vetture Fiat Grande Punto e Grande Punto van T.T., i cui telai sono compresi negli intervalli da 439283 a 458974 e da 1436217 a 1439379, più il telaio singolo 548931, è necessario provvedere all'allineamento della proxi alla configurazione della vettura, al fine di evitare segnalazioni improprie di avaria sul quadro strumenti.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock, e contattando telefonicamente i Clienti per i veicoli già consegnati, operando secondo il ciclo riportato in allegato (all. 1), in modo da aggiornare l'intero parco.

COMMESSA 5351

Campagna di Servizio



Pag. 2/3

| | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| COMPONENTE: | CENTRALINA AIR BAG / PRETENSIONATORI CINTURE DI SICUREZZA | | | |
| | Mancato allineamento proxi | | | |
| VERSIONE: | Fiat Grande Punto – T.T. | | | |
| PARCO VEICOLI INTERESSATI: | Tutti i veicoli i cui numeri di telaio saranno presenti a SIGI. (Telai compresi tra 439283 e 458974 e da 1436217 a 1439379, più il telaio singolo 548931) | | | |
| | Veicoli a voi assegnati: fare riferimento all'archivio telai soggetti a campagna presente sul Vostro PC. | | | |
| Causa Tecnica | Mancato allineamento proxi | | | |
| Release N° | 0 | | | |
| MATERIALE: | Denominazione: | Part: | Qtà: | |
| | - | - | - | |
| ATTREZZATURA SPECIFICA | - | | | |
| Modalità d'inserimento ordine ePlus | - | | | |
| TRATTAMENTO ECONOMICO: | Spesa: | Commessa: | Intervento: | Tempo: |
| Mano d'opera e materiale | A01 | 5351 | A | 0.30 |
| Spese varie (postali, etc.) | A10 | 5351 | - | - |
| INTERVENTI IN PRODUZIONE | Eseguito allineamento proxi | | | |
| IDENTIFICAZIONE INTERVENTO IN RETE | Ciclo di verifica Aggiornare l'Examiner con la Release 7.60.2 scaricata da ExaminerWeb. | | | |
| | Identificazione di Risanamento Segno di vernice bianca sul tirante di reazione in prossimità uscita cablaggio. | | | |
| | E' necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock, contattando telefonicamente i Clienti per i veicoli già consegnati, in modo da aggiornare l'intero parco | | | |

CICLO DI INTERVENTO

- Collegarsi ad ExaminerWeb e scaricare l'ambiente 7.60.2.
- Aggiornare Release Examiner.
- Con l'Examiner collegarsi al test centraline Air Bag TRW (EP-Proxi).
- Eseguire procedura denominata "Configurazione pretensionatori".

IDENTIFICAZIONE INTERVENTO

Segno di vernice bianca sul tirante di reazione in prossimità uscita cablaggio

Gestione Tolto D'opera

Richiesta Rientro Pezzi

NO