



Automobiles and
Light Commercial Vehicles



Torino, 30 giugno 2009

CAMPAGNA 5395 - Campagna di Servizio
Modello Fiat Grande Punto T.T.
- quadro strumenti

Su 338 vetture Fiat Grande Punto T.T. i cui telai sono riportati in allegato (All.1), a causa di una non conformità del SW di gestione del quadro strumenti, la spia di segnalazione del "Service scaduto" potrebbe rimanere accesa dopo l'avviamento del motore.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock, e contattando telefonicamente i Clienti per i veicoli già consegnati, operando secondo il ciclo riportato in allegato (All. 2), in modo da aggiornare l'intero parco.

Modello Fiat Grande Punto T.T.
- **quadro strumenti**

Telaio	Mercati	Telaio	Mercati	Telaio	Mercati	Telaio	Mercati	Telaio	Mercati	Telaio	Mercati	Telaio	Mercati
543861	1000	544671	1000	1530204	1000	1530516	1000	1530761	1000	544427	3110	1530769	3110
543987	1000	544682	1000	1530207	1000	1530519	1000	1530764	1000	544452	3110	1530774	3110
543998	1000	544707	1000	1530210	1000	1530522	1000	1530765	1000	544460	3110	543501	3112
543999	1000	544710	1000	1530214	1000	1530524	1000	1530773	1000	544462	3110	543504	3112
544002	1000	544711	1000	1530223	1000	1530526	1000	1530775	1000	544467	3110	543519	3112
544013	1000	544720	1000	1530233	1000	1530530	1000	1530777	1000	544472	3110	543583	3112
544018	1000	544742	1000	1530235	1000	1530543	1000	1530806	1000	544485	3110	543600	3112
544035	1000	544748	1000	1530237	1000	1530545	1000	544554	1990	544491	3110	543658	3112
544038	1000	544774	1000	1530243	1000	1530547	1000	544418	3103	544508	3110	543669	3112
544041	1000	1529641	1000	1530246	1000	1530549	1000	1530617	3103	544515	3110	543691	3112
544082	1000	1529734	1000	1530253	1000	1530550	1000	544449	3104	544516	3110	543704	3112
544087	1000	1529825	1000	1530254	1000	1530551	1000	540350	3109	544521	3110	543728	3112
544161	1000	1529850	1000	1530260	1000	1530557	1000	543941	3109	544533	3110	543762	3112
544171	1000	1529854	1000	1530264	1000	1530560	1000	544031	3109	544536	3110	543843	3112
544173	1000	1529896	1000	1530284	1000	1530561	1000	1529885	3109	544539	3110	543844	3112
544184	1000	1529915	1000	1530285	1000	1530562	1000	542831	3110	544555	3110	543858	3112
544189	1000	1529924	1000	1530286	1000	1530563	1000	543919	3110	544580	3110	543878	3112
544226	1000	1529939	1000	1530302	1000	1530565	1000	543980	3110	544586	3110	543895	3112
544254	1000	1529946	1000	1530310	1000	1530585	1000	544048	3110	544605	3110	543926	3112
544257	1000	1529952	1000	1530311	1000	1530586	1000	544072	3110	544608	3110	543944	3112
544265	1000	1529977	1000	1530315	1000	1530591	1000	544106	3110	544611	3110	544058	3112
544275	1000	1529999	1000	1530317	1000	1530604	1000	544107	3110	544613	3110	544059	3112
544362	1000	1530001	1000	1530318	1000	1530606	1000	544109	3110	544615	3110	544060	3112
544428	1000	1530013	1000	1530320	1000	1530609	1000	544142	3110	544631	3110	544061	3112
544444	1000	1530014	1000	1530322	1000	1530611	1000	544153	3110	544636	3110	544066	3112
544447	1000	1530018	1000	1530331	1000	1530616	1000	544156	3110	544637	3110	544067	3112
544451	1000	1530026	1000	1530363	1000	1530618	1000	544175	3110	544639	3110	544079	3112
544463	1000	1530031	1000	1530365	1000	1530623	1000	544178	3110	544660	3110	544103	3112
544465	1000	1530033	1000	1530382	1000	1530625	1000	544182	3110	544703	3110	544105	3112
544490	1000	1530035	1000	1530391	1000	1530642	1000	544195	3110	544732	3110	544116	3112
544497	1000	1530048	1000	1530404	1000	1530645	1000	544199	3110	1529787	3110	544119	3112
544504	1000	1530049	1000	1530413	1000	1530646	1000	544200	3110	1529921	3110	1530054	3112
544529	1000	1530051	1000	1530427	1000	1530648	1000	544215	3110	1530265	3110	1530518	3113
544538	1000	1530053	1000	1530429	1000	1530650	1000	544220	3110	1530278	3110	1530034	3122
544543	1000	1530065	1000	1530441	1000	1530659	1000	544272	3110	1530295	3110	1530008	3123
544545	1000	1530078	1000	1530446	1000	1530661	1000	544310	3110	1530409	3110	544593	3128
544552	1000	1530082	1000	1530447	1000	1530668	1000	544323	3110	1530464	3110	1530115	3547
544562	1000	1530090	1000	1530457	1000	1530673	1000	544334	3110	1530498	3110	1530410	3547
544565	1000	1530095	1000	1530458	1000	1530676	1000	544337	3110	1530528	3110		
544567	1000	1530101	1000	1530474	1000	1530690	1000	544345	3110	1530536	3110		
544574	1000	1530142	1000	1530479	1000	1530706	1000	544367	3110	1530602	3110		
544597	1000	1530146	1000	1530481	1000	1530709	1000	544372	3110	1530640	3110		
544602	1000	1530151	1000	1530485	1000	1530714	1000	544377	3110	1530647	3110		
544604	1000	1530158	1000	1530493	1000	1530722	1000	544388	3110	1530651	3110		
544610	1000	1530165	1000	1530494	1000	1530730	1000	544401	3110	1530654	3110		
544616	1000	1530169	1000	1530496	1000	1530732	1000	544402	3110	1530657	3110		
544629	1000	1530174	1000	1530499	1000	1530746	1000	544413	3110	1530665	3110		
544632	1000	1530183	1000	1530501	1000	1530750	1000	544421	3110	1530682	3110		
544638	1000	1530189	1000	1530508	1000	1530756	1000	544423	3110	1530710	3110		
544652	1000	1530192	1000	1530512	1000	1530758	1000	544426	3110	1530747	3110		

COMMESSA 5395

Campagna di Servizio



COMPONENTE	Quadro strumenti			
ANOMALIA	Mancata conformità			
VERSIONE	FIAT GRANDE PUNTO – GRANDE PUNTO VAN			
PARCO VEICOLI INTERESSATI	<p>Tutti i veicoli i cui numeri di telaio saranno presenti a SIGI. (Telai compresi tra 540350 e 544774) (Telai compresi tra 1529641 e 1530806)</p> <p>Veicoli a voi assegnati: fare riferimento all'archivio telai soggetti a campagna presente sul Vostro PC.</p>			
CAUSA TECNICA	Processo produttivo del fornitore			
RELEASE N°	0			
MATERIALE	Denominazione:	Part:	Qtà:	
	Vedere reperibilità Ricambi a fine ciclo			
ATTREZZATURA SPECIFICA	-			
MODALITÀ D'INSERIMENTO ORDINE EPLUS	-			
TRATTAMENTO ECONOMICO	Spesa:	Commessa:	Intervento:	Tempo:
MANO D'OPERA E MATERIALE	A01	5395	A (verifica) B (sostituzione)	0.40 0.40
SPESE VARIE (POSTALI, ETC.)	A10	5395	-	-
INTERVENTI IN PRODUZIONE	Garantito il montaggio di particolari conformi			
IDENTIFICAZIONE INTERVENTO IN RETE	<p>Ciclo di verifica Verifica etichetta su quadro strumenti</p> <p>Identificazione di Risanamento Segno di vernice bianca su sportello coperchio vano fusibili</p> <p>Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock, e contattando telefonicamente i Clienti per i veicoli già consegnati, in modo da aggiornare l'intero parco.</p>			

CICLO DI INTERVENTO

Operando nel vano motore staccare il polo negativo batteria.

Operando nel vano abitacolo eseguire le seguenti operazioni:

- Rimuovere il quadro strumenti come descritto nell'operazione 5560 B 10
- Verificare etichetta adesiva applicata sul quadro strumenti (Fig.1)

Fig.1



- Se è assente il carattere "X" il Quadro Strumenti è CONFORME (Fig.2)
- Se è presente il carattere "X" il Quadro Strumenti NON E' CONFORME ed occorre procedere alla sua sostituzione con pari numero di disegno indicato in figura con freccia (Fig.2)

Fig.2



- Montare il nuovo quadro strumenti (vedere reperibilità ricambi) operando inversamente allo stacco.
- Riattaccare il polo negativo batteria
- Eseguire con l'Examiner l'allineamento PROXI

REPERIBILITÀ RICAMBI

Denominazione	Particolare	Quantità
Quadro strumenti	51828071	01
Quadro strumenti	51828072	01
Quadro strumenti	51828075	01
Quadro strumenti	51828077	01

Gestione Tolto D'opera

Richiesta Rientro Pezzi

NO / Rottamazione in loco