



Torino, 20 dicembre 2011

CAMPAGNA 5615 - Campagna di Servizio
Modello Fiat Grande Punto con motorizzazione 1.2 Bz 8V Euro 5 non
Stop&Start
- frizione



Su 91 vetture Fiat Grande Punto con motorizzazione 1.2 Bz 8V Euro 5 non Stop e Start i cui telai riportati in allegato (all.1) sono compresi nell'intervallo da 0778089 a 0854059 e da 1771761 a 1848478, è necessario provvedere alla sostituzione della frizione in quanto non conforme. Lo stabilimento di Melfi sta provvedendo al ripristino della quota parte dei veicoli presenti sul proprio comprensorio.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock, e contattando telefonicamente i Clienti per i veicoli già consegnati, operando secondo il ciclo riportato in allegato (all.2) in modo da aggiornare l'intero parco.

All.

Allegato 1

Campagna di Servizio

Mod. Fiat Grande Punto con motorizzazione 1.2 Bz 8V Euro 5 non Stop & Start

- frizione

Telaio	Mercati	Telaio	Mercati	Telaio	Mercati
1847566	1000-ITALIA	0852760	3110-GERMANIA	1847805	3110-GERMANIA
0851569	3104-BELGIO	0852820	3110-GERMANIA	1848007	3110-GERMANIA
0853759	3104-BELGIO	0852834	3110-GERMANIA	1848082	3110-GERMANIA
0853798	3104-BELGIO	0852855	3110-GERMANIA	1848187	3110-GERMANIA
0853824	3104-BELGIO	0852931	3110-GERMANIA	1848188	3110-GERMANIA
0853830	3104-BELGIO	0853018	3110-GERMANIA	1848236	3110-GERMANIA
0853928	3104-BELGIO	0853751	3110-GERMANIA	1848281	3110-GERMANIA
0854059	3104-BELGIO	0853847	3110-GERMANIA	1848295	3110-GERMANIA
1847731	3104-BELGIO	0853879	3110-GERMANIA	1848319	3110-GERMANIA
1847872	3104-BELGIO	0853932	3110-GERMANIA	1848331	3110-GERMANIA
1847906	3104-BELGIO	0854023	3110-GERMANIA	1848342	3110-GERMANIA
1848124	3104-BELGIO	0854026	3110-GERMANIA	1848369	3110-GERMANIA
1848142	3104-BELGIO	1846288	3110-GERMANIA	1848389	3110-GERMANIA
1848233	3104-BELGIO	1846736	3110-GERMANIA	1848408	3110-GERMANIA
1848392	3104-BELGIO	1846754	3110-GERMANIA	1848478	3110-GERMANIA
1848443	3104-BELGIO	1846924	3110-GERMANIA	0852538	3129-UNGHERIA
0853942	3106-R.CECA	1846940	3110-GERMANIA	0852619	3129-UNGHERIA
1848418	3106-R.CECA	1846944	3110-GERMANIA	0853965	3129-UNGHERIA
0854032	3108-FINLANDI	1847015	3110-GERMANIA	1846948	3129-UNGHERIA
0852608	3109-FRANCIA	1847083	3110-GERMANIA	1847703	3129-UNGHERIA
0853433	3109-FRANCIA	1847110	3110-GERMANIA	1848084	3129-UNGHERIA
0853828	3109-FRANCIA	1847148	3110-GERMANIA	0778089	9910-DIVERSI
0853886	3109-FRANCIA	1847216	3110-GERMANIA	0781181	9910-DIVERSI
0853894	3109-FRANCIA	1847409	3110-GERMANIA	0782320	9910-DIVERSI
1847570	3109-FRANCIA	1847474	3110-GERMANIA	0814332	9910-DIVERSI
1848025	3109-FRANCIA	1847487	3110-GERMANIA	1771761	9910-DIVERSI
1848171	3109-FRANCIA	1847544	3110-GERMANIA	1775242	9910-DIVERSI
1848222	3109-FRANCIA	1847555	3110-GERMANIA	1776890	9910-DIVERSI
0852496	3110-GERMANIA	1847561	3110-GERMANIA	1808672	9910-DIVERSI
0852713	3110-GERMANIA	1847715	3110-GERMANIA		
0852736	3110-GERMANIA	1847795	3110-GERMANIA		



CAMPAGNA DI SERVIZIO

COMMESSA 5615

Campagna di Servizio



COMPONENTE	Frizione			
ANOMALIA	Mancata conformità			
VERSIONE	G. Punto 1.2 8v Euro 5 non Stop & Start			
PARCO VEICOLI INTERESSATI	tutti i veicoli i cui numeri di telaio saranno presenti a sigi. (telai compresi tra 0778089 e 0854059)			
	veicoli a voi assegnati: fare riferimento all'archivio telai soggetti a campagna presente sul vostro pc.			
CAUSA TECNICA	Processo produttivo			
RELEASE N°	0			
MATERIALE	denominazione:	part:	qtà:	
	(vedi tabella fine ciclo)			
ATTREZZATURA SPECIFICA	-			
MODALITÀ D'INSERIMENTO ORDINE EPLUS	-			
TRATTAMENTO ECONOMICO	spesa:	commessa:	intervento:	tempo:
MANO D'OPERA E MATERIALE	A01	5615	A	3.80
SPESE VARIE (POSTALI, ETC.)	A10	5615	-	-
INTERVENTI IN PRODUZIONE	Garantito il montaggio di particolari conformi			
IDENTIFICAZIONE INTERVENTO IN RETE	Segno di vernice bianca sul corpo proiettore sinistro			
	E' necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock, e contattando telefonicamente i Clienti per i veicoli già consegnati, in modo da aggiornare l'intero parco			

INTERVENTO

- Sostituire la frizione (vedi Reperibilità Part &Service) come descritto nell'operazione Op.**1810A20** come descritto nell'operazione del Manuale di Assistenza Tecnica.

Assicurarsi di aver eseguito correttamente le seguenti operazioni:

- Verifica assetto ruote anteriori
- Riempimento olio cambio

REPERIBILITÀ RICAMBI

Denominazione	Particolare	Q. tà
COLLARE Fissaggio manicotto recupero vapori olio a filtro aria	13131270	1
VITE Bullone di fissaggio staffa per tirante inferiore di reazione al cambio	811900048	2
DADO Bullone di fissaggio staffa per tirante inferiore di reazione al cambio	811900442	2
VITE CON ROSETTA Fissaggio tirante inferiore a traversa	55701888	1
DADO Fissaggio tirante sterzo al mozzo	51736814	2
DADO Bullone di fissaggio braccio oscillante al montante ruota	811900441	2
VITE Bullone di fissaggio braccio oscillante al montante ruota	51736813	2
VITE Fissaggio tassello elastico L. Cambio al supporto rigido cambio	811900042	2
VITE Fissaggio supporto al cambio	51794076	3
DADO Fissaggio cavo di massa a cambio	16104115	1
KIT Frizione	71793532	1
VITI CON ROSETTA PIANA Fissaggio meccanismo frizione	18750234	6
VITE Fissaggio motore cambio	55198572	3
VITE Fissaggio motore cambio	16285924	1
VITE Fissaggio motore cambio	55208833	1
VITE CON ROSETTA Fissaggio motore cambio	13824024	2
DADO Fissaggio motore cambio	55196041	1

Gestione Tolto D'opera

Richiesta Rientro Pezzi

NO (Rottamazione in loco con certificazione del TzM)

