



EMEA
Quality – Product Liability
P. 423/13

Torino, 7 maggio 2013

Spett.le **FIAT AUTO VAR**
c.a **Responsabile Assistenza tecnica**



CAMPAGNA 5701- Campagna di Servizio
Modello Fiat G. Punto allestimento Carabinieri
- specchi retrovisori esterni



Sulle vetture Fiat G. Punto in allestimento carabinieri i cui telai sono riportati in tabella

Modello	Da telaio	A telaio	N.ro vetture
G. Punto 1^ linea	817998	851855	720
G. Punto 2^ linea	1812481	1846236	



è necessario provvedere alla sostituzione degli specchi retrovisori esterni, in quanto la verniciatura degli stessi potrebbe degradarsi nel tempo.

La gestione delle vetture per l'intervento di riparazione, secondo il ciclo operativo in allegato 1 (all.1), sarà coordinata da FIAT AUTO VAR



Cordiali Saluti

A. Milizia



All.to



COMMESSA 5701

Campagna di Servizio




COMPONENTE	Specchi retrovisori esterni			
ANOMALIA	Scoloritura			
VERSIONE	Punto T. T. Versione Carabinieri			
PARCO VEICOLI INTERESSATI				
CAUSA TECNICA	Ciclo produttivo			
RELEASE N°	0			
MATERIALE	denominazione:	part:	qtà:	
	-	-	-	
ATTREZZATURA SPECIFICA	-			
MODALITÀ D'INSERIMENTO ORDINE EPLUS	-			
TRATTAMENTO ECONOMICO	spesa:	commessa:	intervento:	tempo:
MANO D'OPERA E MATERIALE	A01	5701	A	0.40
SPESE VARIE (POSTALI, ETC.)	A10	5701	-	-
INTERVENTI IN PRODUZIONE	Montaggio di specchi retrovisori esterni migliorati			
IDENTIFICAZIONE INTERVENTO IN RETE				

La gestione delle vetture per l'intervento di riparazione sarà coordinata da FIAT AUTO VAR

CICLO DI INTERVENTO

Facendo riferimento al Manuale di Assistenza Tecnica, operando su entrambi i lati della vettura:

- Rimuovere la modanatura (1) con l'apposito attrezzo, disimpegnando i ritegni
- Scollegare la connessione elettrica (2).
- Svitare le viti (3) di fissaggio e rimuovere lo specchio retrovisore (4).
- Sostituire lo specchio rimosso con un nuovo specchio, contenuto nel Kit prelevato a Ricambi.
- Montare il nuovo specchio e ripetere il ciclo sul lato opposto della vettura.



REPERIBILITÀ RICAMBI

Denominazione:	Part:	Qtà:
Kit specchi retrovisori esterni Dx	51963160	1
Kit specchi retrovisori esterni Sx	51963161	1

Gestione Tolto D'opera

Rottamazione in loco